

Zapotrzebowanie na naprawę samochodu, Kalisz

Wielkopolskie, 62-802, Kalisz

USŁUGI >> Usługi inne >> Usługi motoryzacyjne >> Warsztaty samochodowe

Treść:

Zakres prac: Wymiana łożyska w tylnym kole

Zapewnienie części: po stronie Klienta

Marka samochodu: Renault

Model samochodu: Renault Megam Scenic1 1,6benzyna z 2000 r

Termin wykonania usługi: w ciągu miesiąca

Informacje dodatkowe: Metaliczny odgłos w tylnym prawym kole

Notatki:

Pamiętaj!

- 1. Zadzwoń do Klienta i umów spotkanie.**
Szybki kontakt zwiększy Twoje szanse na sprzedaż.
 - 2. Porozmawiaj z Klientem i poznaj potrzeby.**
Zdobędziesz zaufanie Klienta i cenne informacje.
 - 3. Przygotuj ofertę i przedstaw ją Klientowi.**
Poznasz reakcję Klienta i jego oczekiwania.
 - 4. Umawiaj terminy kolejnych rozmów.**
Będziesz w ciągłym kontakcie z Klientem.
 - 5. Pomóż Klientowi wybrać ofertę.**
Dowiesz się, co jest ważne dla Twoich Klientów.