

Zlecenie na naprawę pralki, Indesit, Leżajsk

Podkarpackie, 37-300, Leżajsk

USŁUGI >> Usługi inne >> Usługi serwisowe >> Serwis sprzętu AGD >>

Treść:

Marka pralki: Indesit

Model pralki: WIL85

Rodzaj pralki: ładowana z przodu

Problem: pralka hałasuje

Czas trwania problemu: ponad tydzień

Termin realizacji: możliwy od zaraz

Notatki:

Pamiętaj!

- 1. Zadzwoń do Klienta i umów spotkanie.**
Szybki kontakt zwiększy Twoje szanse na sprzedaż.
 - 2. Porozmawiaj z Klientem i poznaj potrzeby.**
Zdobędziesz zaufanie Klienta i cenne informacje.
 - 3. Przygotuj ofertę i przedstaw ją Klientowi.**
Poznasz reakcję Klienta i jego oczekiwania.
 - 4. Umawiaj terminy kolejnych rozmów.**
Będziesz w ciągłym kontakcie z Klientem.
 - 5. Pomóż Klientowi wybrać ofertę.**
Dowiesz się, co jest ważne dla Twoich Klientów.