

Potrzebna naprawa telewizora Panasonic, Bolesławiec

Dolnośląskie, 59-702, Bolesławiec

USŁUGI >> Pozostałe >> Usługi RTV, AGD >> Serwis sprzętu RTV >>

Treść:

Usterka: Problem z podświetleniem ekranu (ekran jest bardzo ściemniony, ale widać coś tam siwy światła)

Rodzaj TV: LED/LCD/OLED

Marka telewizora: Panasonic

Model telewizora: Panasonic TX-32C200E

Wielkość TV: 30 – 40 cali

Miejsce naprawy: u Specjalisty

Termin realizacji: Klient nie wie

Pamiętaj!

- 1. Zadzwoń do Klienta i umów spotkanie.**
Szybki kontakt zwiększy Twoje szanse na sprzedaż.
- 2. Porozmawiaj z Klientem i poznaj potrzeby.**
Zdobędziesz zaufanie Klienta i cenne informacje.
- 3. Przygotuj ofertę i przedstaw ją Klientowi.**
Poznasz reakcję Klienta i jego oczekiwania.
- 4. Umawiaj terminy kolejnych rozmów.**
Będzie cię głębiej kontakcie z Klientem.
- 5. Pomóż Klientowi wybrać ofertę.**
Dowiedz się, co jest ważne dla Twoich Klientów.

Notatki:

